

【伸縮装置】

調査結果（損傷状況）

- ・ 両伸縮装置とも舗装のオーバーレイにより機能が損なわれており、漏水が著しい。
- ・ 伸縮装置下の橋台には広範囲の漏水痕が確認され、鋼材の腐食が著しい。
また支承にも腐食や土砂堆積が確認された。



伸縮装置01：Asf. 舗装オーバーレイ、ひびわれ



伸縮装置01：橋台に漏水痕



伸縮装置01：支承（0101）の腐食、土砂堆積



伸縮装置01：縦桁端部の腐食、漏水跡



伸縮装置01：縦桁G3、横構の腐食



伸縮装置01：伸縮装置腐食



伸縮装置02 : Asf. 舗装オーバーレー、ひびわれ



伸縮装置02 : Asf. 舗装オーバーレー、ひびわれ



伸縮装置02 : 遊間12cm



伸縮装置02 : A2橋台に漏水痕



伸縮装置02 : 支承部への漏水、土砂堆積



伸縮装置02 : 伸縮装置の腐食

遊間なし

